

## Identification

---

Identifiant	13SIS08001
Nom usuel	Etang d'Engrenier (zone nord)
Adresse	Etang d'Engrenier
Lieu-dit	
Département	BOUCHES-DU-RHONE - 13
Commune principale	FOS SUR MER - 13039
Caractéristiques du SIS	Ce site a fait l'objet de diagnostics qui ont révélé la présence à des concentrations anormales et parfois élevées d'arsenic (parfois supérieures à 2500mg/kg), de plomb (parfois supérieures à 8000mg/kg), d'antimoine (parfois supérieures à 1000mg/kg), de mercure (parfois supérieures à 600mg/kg) et de cuivre (parfois supérieures à 950mg/kg).
Etat technique	
Observations	

## Références aux inventaires

---

### Sélection du SIS

---

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

### Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde	859832.0 , 6262461.0 (Lambert 93)
Superficie totale	1260801 m <sup>2</sup>
Perimètre total	22011 m

## Liste parcellaire cadastrale

---

Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
FOS SUR MER	0B	333	08/08/2018
FOS SUR MER	0B	334	08/08/2018
FOS SUR MER	0B	335	08/08/2018
FOS SUR MER	0B	337	08/08/2018
FOS SUR MER	0B	2833	08/08/2018
FOS SUR MER	0B	2831	08/08/2018
FOS SUR MER	0B	341	08/08/2018
FOS SUR MER	0B	331	08/08/2018
FOS SUR MER	0B	338	08/08/2018
FOS SUR MER	0B	1050	08/08/2018
FOS SUR MER	0B	342	08/08/2018
FOS SUR MER	0B	2832	08/08/2018

## Documents

---

Titre	Commentaire	Diffusé
Diagnostic de sols		Non

# Cartographie

