

COMMUNE DE PEYPIN

ANNEXE D1 : CARTE DES ALÉAS "EFFONDREMENT LOCALISÉ"

OUVRAGES DÉBOUCHANT AU JOUR		ALÉAS		AFFLEUREMENTS	
■	Puits	■	Ouvrage levé et traité par CdF	■	Affleurement de la veine Grande Mine
◆	Descenderie	■	Ouvrage levé et non traité par CdF	■	Affleurement de la veine Mauvaise Mine
⊖	Galerie	■	Ouvrage non levé et non traité par CdF	■	Affleurement de la veine 4 Pans
◆	Sondage	■	Aléa effondrement localisé de niveau faible sur travaux	■	Affleurement de la veine Gros Rocher
		■	Aléa effondrement localisé de niveau moyen sur travaux	■	Affleurement de la veine 2 Pans
		■	Aléa effondrement localisé de niveau faible sur puits et descenderies	■	Affleurement de la veine de l'eau
		■	Aléa effondrement localisé de niveau moyen sur puits et descenderies	■	Affleurement de la veine Gréasque
TOPOGRAPHIE		LIMITES ADMINISTRATIVES		ECHELLE : 1 / 10 000	
—	Cours d'eau	—	Limite de commune		
		—	Limite de concession		

Rapport S2016/004DE-16PAC22070 - Janvier 2016

Fond cartographique : BD ORTHO® de 2011 utilisée conformément aux dispositions prévues par le protocole IGN - MEDAD - MAP de juillet 2007

