Suivi piézométrique Mangegarri

			Date																															
			Profondeur fil d'eau (en m/TA)																		Profondeur fil d'eau (en mNGF)														
	Cote TA NGF avant rehausse	Cote TA NGF après rehausse	21/02/11	29/11/11	07/06/12	12/12/12	08/07/13	12/12/12	08/07/13	17/12/13	30/04/14	13/08/14	17/12/14	24/06/15	24/11/15	29/06/16	23/11/16	27/06/17	11/01/18	01/06/18	21/02/11	29/11/11	07/06/12	12/12/12	08/07/13	17/12/13	30/04/14	13/08/14	17/12/14	24/06/15	24/11/15	29/06/16	23/11/16	27/06/17	11/01/18	01/06/18
SD1	268,1	270,1	4,27	1,92	3,1	1,91	7,41	1,91	7,41			8,82	7,33	2,1	9,5						263,83	266,18	265	266,19	260,69			259,28	260,77	266	258,6					
SD2	268,1	270,03	10,045	8,6	12	9,67	14,18	9,67	14,18	20,36		11,82	10,12	10,9	15,73	21,75	20,51	19,22	23,58	24,9	258,055	259,5	256,1	258,43	253,92	247,74		256,28	257,98	257,2	252,37	246,35	247,59	250,81	246,45	245,13
SD3	235,1	236,75	20,97	23,39	24,92	26,42	26,44	26,42	26,44	29,02		25,8		23,53	25,3	28,59	28,22				214,13	211,71	210,18	208,68	208,66	206,08		209,3		211,57	209,8	206,51	206,88			
SD4	235,1	236,8	4,8	7,02	7,4	7,93		7,93						7,92					10,11	8,36	230,3	228,08	227,7	227,17						227,18					226,69	228,44
SD5 (PZ5)	237,6																																			
SD6 (PZ6)	237,36										38,77	39,2	39,11	38,6	39,33												198,59	198,16	198,25	198,76	198,03					
PZ7D	237,41															44,21	44,13	44,08	43,96	44,04											193,2	193,28	193,33	193,45	193,37
PZ8D	237,67